

strukturbildung-simulation.de

Inhalt: Simulierte Messtechnik

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | MESSTECHNISCHE GRUNDLAGEN..... | 9 |
| 1.1. | <i>Mess-Systeme.....</i> | 9 |
| 1.2 | <i>Elektronische Mess-GerAete</i> | 12 |
| 1.2.1 | <i>Messfehler.....</i> | 13 |
| 1.2.2 | <i>Masse-Schleifen.....</i> | 14 |
| 1.3 | <i>Sensoren.....</i> | 15 |
| 1.4 | <i>Temperatur-Koeffizient und Temperatur-Durchgriff.....</i> | 19 |
| 1.5 | <i>Zwei-, Drei- und Vierleiter-Technik.....</i> | 21 |
| 1.6 | <i>Spannungs-Referenzen.....</i> | 23 |
| 1.7 | <i>AD-Wandler.....</i> | 25 |
| 1.8 | <i>Optische Kopplung</i> | 27 |
| 1.9 | <i>Kalibrierung und Null-Abgleich</i> | 32 |
| 1.10 | <i>Differenz-VerstAerker.....</i> | 33 |
| 2.4.1 | <i>Instrumenten-VerstAerker.....</i> | 35 |
| 2 | MESSBRUECKEN..... | 36 |
| 2.1 | <i>Die ViertelbrUecke</i> | 40 |
| 2.2 | <i>Die HalbbrUecke.....</i> | 44 |
| 2.3 | <i>Die Voll-BrUecke.....</i> | 47 |
| 3 | TEMPERATUR-MESSUNG..... | 48 |
| 3.1 | <i>WiderstAende mit positivem Temperatur-Koeffizienten (PTC's).....</i> | 48 |
| 3.2 | <i>WiderstAende mit negativem Temperatur-Koeffizienten (NTC's).....</i> | 49 |
| 3.3 | <i>Temperatur-Messung mit dem Pt100</i> | 52 |
| 3.4 | <i>Temperatur-Messung mit Thermo-Elementen.....</i> | 60 |
| 4 | BELEUCHTUNGS-MESSUNG MIT LDR | 66 |
| 4.1 | <i>Das Lux-Meter</i> | 66 |
| 4.2 | <i>Der LDR (Photo-Widerstand).....</i> | 68 |
| 4.3 | <i>Die Beleuchtungs-AbhAengigkeit des LDR</i> | 69 |
| 4.4 | <i>Beleuchtungs-Messer mit LDR.....</i> | 72 |
| 4.5 | <i>Die Temperatur-AbhAengigkeit von LDR-WiderstAenden</i> | 79 |
| 4.6 | <i>Die Schaltzeiten eines LDR</i> | 80 |
| 4.7 | <i>Spektrale IntensitAets-Messung.....</i> | 93 |
| 5 | DRUCK-MESSUNG | 95 |
| 5.1 | <i>Differenzdruck-Messung</i> | 97 |
| 6 | DEHNUNGS-MESSUNG | 102 |
| 6.1 | <i>Der Dehnungs-Meßstreifen (DMS).....</i> | 105 |
| 6.2 | <i>Die technischen Daten von DMS</i> | 110 |
| 6.1 | <i>Dehnungs-Messung mit und ohne Temperaturgang</i> | 117 |
| | WIE GEHT ES WEITER? | 122 |